





Signaturforklaring

-  Cykelstativ
-  Eksisterende træ

Søruten, etape 2

Sortedams Dossering
Eksisterende forhold









Bilag 2a





Sortedams Sø

Signaturforklaring

- | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Projektgrænse |  | Nyt træ |  | Udeservering |
|  | Flyttet cykelstativ |  | Helle |  | Cykelsti |
|  | Eksisterende træ |  | Fortov | | |

Søruten, etape 2

Sortedams Døssering
Projektforslag
Bilag 2b

