

Bilag 2, oversigt over planlagte vedligeholdelsesopgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter. Grundbudget 2013. Opstillet i forvaltningsrækkefølge

Rækkefølge	FF	Navn	Adresse	Beskrivelse	Budget
251	BIF	Jobcenter København, Baldersgade	Baldersgade 24	Trapperne op til de to tårnbygninger er rustne. De bør slibes i bund, grundes og	Pris beregnes
259	BIF	Lokalcenter Baldersgade 24	Baldersgade 24	Ståltrappe nedslidt, glat i fugtigt vejs - udskiftes	28.700
260	BIF	Lokalcenter Baldersgade 24	Baldersgade 24	Tæret ståltrappe udskiftes af sikkerhedsm. grunde	17.425
261	BIF	Lokalcenter Baldersgade 24	Baldersgade 24	Udskiftning af ståltrappe	51.250
8	BUF	Børnehuset Håbets Allé	Håbets Allé 5	Rep. af revner	Pris beregnes
9	BUF	Børnehuset Spiretoppen	Linde Allé 32	Udskiftning af overligger i tegl	Pris beregnes
22	BUF	Haletudsen	Kabbelejevej 8	Rep. af puds	Pris beregnes
23	BUF	Haraldsgården	Ragnildgade 2	Udskiftning af murafdækning i beton	28.700
24	BUF	Himmelrummet	Bryggervangen 11	Undersøgelse af betonbjælker på legeplads	6.150
33	BUF	Kastanie Allé	Kastanie Allé 2D	Kraftige revner i bygningshjørne	28.700
34	BUF	Kastelsvej Elevhjem	Callisensvej 36	Murereftergang af skorsten.	26.650
35	BUF	Kastelsvej Elevhjem	Callisensvej 36	Murereftergang af teglstensvæg i naboskel	26.650
36	BUF	Katholm	Jyllingevej 69	rep. af beton puds og revner	Pris beregnes
37	BUF	Katholm	Jyllingevej 69	rep. af teglsten og puds	Pris beregnes
38	BUF	Kokkedal og udflytterbørnehaver	Rungsted Strandvej 320 A-B	Murereftergang af skorsten	25.625
57	BUF	Paletten	Højstrupvej 40	forbedring af revner på kælder puds	Pris beregnes
70	BUF	Satellit til Bellahøjvej 42 B	Godthåbsvej 251	Undersøges nærmere	Pris beregnes
71	BUF	Saxoly + ungdomsklinik	Saxogade 104 A	Reparation af af murværk, læmur ind til nabo	57.400
72	BUF	Sct. Stefans fritidscenter	Skodsborggade 6	Murereftergang af kælder-/ terrændæk	13.325
79	BUF	Svanen	Brønshøjvej 30	Udskiftning af bjælker	Pris beregnes
90	BUF	Villa Rose	Rosenvængets Sideallé 6	Loft, brandvæg	11.275
94	BUF	Arken	Vindingevej 20	Opretning af belægninger	Pris beregnes
95	BUF	Bavnehøj Allé 36	Bavnehøj Allé 36	Gulv er under forfald.	81.488
104	BUF	Bregnerødgade 6 matr 14 cs Utt	Bregnerødgade 6	Opretning af fortov	47.150
111	BUF	Børnehuset	Håbets Allé 5	Reparation af asfaltbelægning	53.300
112	BUF	Børnehuset	Adresse undersøges	Sikring af brønde	4.100
113	BUF	Børnehuset Håbets Allé	Håbets Allé 5	Oprettelse	Pris beregnes
114	BUF	Børnehuset Håbets Allé	Håbets Allé 5	Reparation af beton	Pris beregnes
115	BUF	Børnehuset Spiretoppen	Linde Allé 32	Opretning af fliser	Pris beregnes
116	BUF	Børnehuset Toften	Toften 4	Opretning af flisebelægning	Pris beregnes
117	BUF	De 5 årstider	Englandsvej 170	Elefantriste ved indgangsdøre	2.050
120	BUF	Eventyrhuset	Degnemose Allé 28	Opretning af fliser	Pris beregnes
121	BUF	Eventyrhuset	Degnemose Allé 28	Regulering og sikring af skrånende terræn	35.875
122	BUF	F/S Rosa og Sundpark	Øresundsvej 131	Forhøjning foran indgangsdøre	19.475
123	BUF	FUN	Baldersgade 10	Opretning flisearealer	112.750
128	BUF	Guldbergsgade 8	Guldbergsgade 8	Opretning af terræn	76.875
129	BUF	Haletudsen	Kabbelejevej 8	Opretning af betonfliser med fald	Pris beregnes
130	BUF	Haletudsen	Kabbelejevej 8	Udskiftning af rist	Pris beregnes
131	BUF	Himmelbuen	Møntmestervej 54	Renovering af belægninger	20.500
132	BUF	Himmelbuen	Møntmestervej 54	Renovering af belægninger	20.500
135	BUF	Kastanie Allé 2D	Kastanie Allé 2D	Opretning af flisebelægning rundt omkring bygningen	Pris beregnes
136	BUF	Kastelsvej Elevhjem	Callisensvej 36	Undersøgelse af nedløbsbrønd	10.250
137	BUF	Katholm	Jyllingevej 69	oprtning af fliser med fald mod afløb	Pris beregnes
138	BUF	Kattingeværk	Boserupvej 148 -152	Renovering af gulv	73.800
140	BUF	Kongovej Integrerede institution	Kongovej 26	Omlægning af belægning og etablering af afløb	57.400
143	BUF	Købnerkirkens børnehave	Hemsedalsgade 5	Belægning på legeplads	95.325
147	BUF	Mini-Ajax	Bavnehøj Allé 32	Opretning flisebelægning	1.025

Bilag 2, oversigt over planlagte vedligeholdelsesopgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter. Grundbudget 2013. Opstillet i forvaltningsrækkefølge

Rækkefølge	FF	Navn	Adresse	Beskrivelse	Budget
155	BUF	Radisen	Dalbyvej 2	Opretning af fliser ved bygning	Pris beregnes
157	BUF	Røde Møllegårds børnehave	Lyongade 30	Terrænbelægninger	16.400
160	BUF	Skansebjerg	Skansebjerg 3	Opretning	Pris beregnes
161	BUF	Snorretoppen	Snorresgade 12	Terræn	21.525
162	BUF	Stjerneskuddet	Vanløse Allé 39	Oprettelse af fliser omkring lyskasse	Pris beregnes
163	BUF	Stoppestedet	Husumvej 40	Opretning af fliser	Pris beregnes
165	BUF	Svanen	Brønshøjvej 30	Oprettelse af fliser	Pris beregnes
166	BUF	Svanen	Brønshøjvej 30	Rep. af asfalt	Pris beregnes
167	BUF	Søstjernen	Adresse undersøges	Køkkengulv	17.425
170	BUF	Valborg	Klingseyvej 9	Opretning af asfaltbelægning	Pris beregnes
171	BUF	Valborg	Klingseyvej 9	Opretning af belægninger	Pris beregnes
172	BUF	Vanddråben	Kettegårds Allé 65	Afløbsbrønde på legeplads	26.650
176	BUF	Villa Rolighed	Gl. Kalkbrænderivej 7	Opretning af flisebelægning	20.500
177	BUF	Vuggestuen Rugvej	Rugvej 12	Opretning	Pris beregnes
178	BUF	Vuggestuen Rugvej	Rugvej 12	Undersøges nærmere	Pris beregnes
180	BUF	Bodenhoff	Prinsessegade 74-76	Flytning af trådhegn ved kanal	31.775
181	BUF	Burlunden - Udflytterbørnehave	Rosenlundsvej 1	Hegn	88.150
190	BUF	Børnehuset Land & By	Sjællandsgade 15	Istandsættelse af trådhegn	5.125
191	BUF	Det Maritime Ungdomshus	Amager Strandvej 13	Hegn	7.175
194	BUF	Fritidshjemmet	Sundholmsvej 89-93	Udskiftning hegn til højere hegn mod vej, lovkrav legeplads	58.425
195	BUF	FUN	Baldersgade 10	Delvis udskiftning af rækværk hovedbygning	6.150
196	BUF	FUN	Baldersgade 10	Partiel udskiftning af rækværk	6.150
197	BUF	FUN	Baldersgade 10	Udskiftning af trådhegn og port	23.575
198	BUF	Galaxen og Paletten	Øresundsvej 10 A-B	Genetablering af træstakit	99.425
199	BUF	Galaxen og Paletten	Øresundsvej 10 A-B	Genetablering af træstakit	88.150
203	BUF	Hastrup - Udflytterbørnehave	Grønnegade 1	Udskiftning af defekt trådhegn	102.500
206	BUF	Himmel og hav se 3138	Sundbyvestervej 37 se 3138	Hegn mod nabogrund fornyes grundet adgangskrav	51.250
207	BUF	Jacob Holms Minde	Geislersgade 32	Nyt rækværk samt altanbelægning	205.000
208	BUF	Krudthuset	Refshalevej 1	Opsætning af plader på eksisterende hegn mod Refshalevej	6.150
212	BUF	Nordlys og Havblik	Gerbrandsvej 5 C - D	Etablering af højere trådhegn mod sti langs legeplads Nordly	59.450
213	BUF	Nyropsgade 16 - Nødinstitution	Nyropsgade 16 - Nødinstitution	Nedrivning af rækværk ved lyskasser	5.125
215	BUF	Røde Møllegårds børnehave	Lyongade 30	Hegn omkring legeplads er hullet	8.200
217	BUF	Timotheus Sogns børnehave	Blankavej 1	Reparation af låge mod andelsforening	11.275
218	BUF	Titania	Titangade 3	Vedligeholdelse af trådhegn	5.125
219	BUF	Trommen	Nordrupvej 12	HEGn omkring institutionen udskiftes	Pris beregnes
220	BUF	Trommen	Nordrupvej 12	Fastgørelse af gelænder	Pris beregnes
221	BUF	Valbyhøj	Thyregodsvej 14	Hegn, låger og porte reparationer	42.025
223	BUF	Absalon	Absalonsgade 10	Reparation af udvendig betontrappe	17.425
224	BUF	Backersvej 107-113 institutioner	Backersvej 107- 113	Kældertrappe	5.125
229	BUF	Brønshøj-Husum Ungdomshus - Udflytterbør	Amtsvejen 12	Udv. trætrapper bør erstattes med ståltrapper	71.750
230	BUF	Capella	Kapelvej 32	Udskiftning af eternitplader på trappeskakt	16.400
231	BUF	Center for specialinstitutioner, Aggershøj	Aggersvej 7	Trappe ved indgangsdør. Bør renoveres snarest.	Pris beregnes
232	BUF	Dansk Røde Kors børnehave	Lybækgade 31	Trappe udført af træ skal udskiftes pga. rådskader	53.300
233	BUF	De 5 årstider	Englandsvej 170	Kældertrappe	5.125
234	BUF	Erle-Perlen	Stefansgade 48	Etablering af skridsikker belægning på trappe	11.275
243	BUF	Følfodvejs vuggestue	Følfodvej 118, stuen & kælder	Kældertrappe	4.100
249	BUF	Høsegården	Fælledvej 8	Skridsikker belægning af trappe	5.125

Bilag 2, oversigt over planlagte vedligeholdelsesopgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter. Grundbudget 2013. Opstillet i forvaltningsrækkefølge

Rækkefølge	FF	Navn	Adresse	Beskrivelse	Budget
250	BUF	Hønsegården	Fælledvej 8	Udbedring af træbelægning over trappe til kældernedgang	7.175
253	BUF	Keldsøvej, Børskovvej, Emdrupvænge insti	Emdrup Vænge 194 A-C: Børskovvej 8: Kels	Snedker eftergang af trappe	5.125
254	BUF	Kong Oscar - Udflytterbørnehave	Mørkhøj Bygade 10 A	Ny skridbelægning på trappe mod hems	5.125
275	BUF	Satellit til Bellahøjvej 42 B	Godthåbsvej 251	Tømmergennemgang og udskiftning af defekte dele på trætrappen	Pris beregnes
279	BUF	Trommen	Nordrupvej 12	Udskiftning af brædder og eftersyn af trappen	Pris beregnes
280	BUF	Ungehuset og Skramloteket	Norgesgade 3	M anglende komplettering af til gelænder i trappetårn	Pris beregnes
281	BUF	Valborg	Klingseyvej 9	Træbagtrappe til hovedbygning eftergås/forstærkes	11.275
283	BUF	Vuggestuen Rugvej	Rugvej 12	Rep. af revner	Pris beregnes
284	BUF	Adelgården	Adelgade 1	Udførelse af el-tjek	5.125
285	BUF	Alle tiders	Amagerfælledvej 101	Eftersyn af EL-installationer	6.150
287	BUF	Anne Wullfs folkebørnehave	Christianshavns Voldgade 63	Udskiftning af HFI tavle	5.125
288	BUF	Anne-Mariégården	Kirsebærhaven 8 A	Renovering af EL-forsyning til PC-rum	17.425
289	BUF	Bellahøj Skrammellegeplads	Sølkrogen 6	EL-eftersyn	11.275
290	BUF	Bifrost og Balder	Baldersgade 5-7	Udførelse af EL-sikkerhedstjek	20.500
291	BUF	Bifrost og Balder	Baldersgade 5-7	Udførelse af el-sikkerhedstjek	20.500
292	BUF	Bifrost og Balder	Baldersgade 5-7	Udførelse af el-sikkerhedstjek	20.500
294	BUF	Blågård Sogns vuggestue + børnehave	Blågårdsgade 15	Opfylder installationen krav om beskyttelse m. HFI/ HPFI	10.250
296	BUF	Bryggens Børne- og Ungdomscenter	Artillerivej 71 A-D	Ny EL-tavle med flere grupper	35.875
297	BUF	Burlunden - Udflytterbørnehave	Rosenlundsvej 1	El	92.250
298	BUF	Børnehuset Kilden & Mælkebøtten	Borgervænget 9 A + B	Udskiftning af dør til EL-skur	17.425
299	BUF	Børnehuset Kilden & Mælkebøtten	Borgervænget 9 A + B	Udskiftning af dør til El-skur	17.425
300	BUF	Børnehuset Mælkebøtten	Centerparken 20	Gennemgang for sikring af at ny bekendtg. om HPFI	20.500
301	BUF	Christianshavns Asyl	Amagergade 2	Opretningsarbejde ifm. EL-tjek	23.575
304	BUF	Christianshavns fritidshjem	Prinsessegade 15	Udførelse af EL-tjek	10.250
306	BUF	Christianshavns Voldgade 5 A	Christianshavns Voldgade 5 A	Eftersyn, installation af HPFI	8.200
308	BUF	Damhussøen	Damhusdæmningen 2 A	Udførelse af el-sikkerhedstjek	6.150
313	BUF	Den kombinerede fritidsinstitution	Moselgade 21	Stikkontakter	12.300
314	BUF	Den kombinerede fritidsinstitution	Moselgade 21	Stikkontakter	12.300
315	BUF	Den kombinerede fritidsinstitution	Moselgade 21	El-tavler	5.125
316	BUF	Den kombinerede fritidsinstitution	Moselgade 21	El i kælder	5.125
317	BUF	Den kombinerede fritidsinstitution	Moselgade 21	El i kælder	5.125
318	BUF	Den kombinerede fritidsinstitution	Moselgade 21	El-tavler	5.125
320	BUF	Enghave Kirkes børnehave	Sønder Boulevard 120	Udførsel af EL-tjek	5.125
323	BUF	Filosofvængets vuggestue	Filosofvænget 17	Udførelse af el-sikkerheds-tjek	10.250
327	BUF	Frederik d. 6. Asyls integrerede inst.	Sankt Peders Stræde 12	Udførelse af el-tjek	10.250
328	BUF	Frihedslust - Udflytterbørnehave	Ubberødvej 35	El-sikkerheds gennemgang	34.850
329	BUF	Fritidscenteret	Adresse undersøges	El-installationer	16.400
330	BUF	Furesøkolonien	Bistrupvej 137	Opfylder installationen krav om beskyttelse m. HFI/ HPFI	15.375
334	BUF	Gullandsgården	Gullandsgade 29 st + kld.	El i skur	5.125
337	BUF	Henriksgårdens F/U	Vigerslev Allé 173	Gennemgang af el-installationer	21.525
339	BUF	Himmel og hav se 3138	Sundbyvestervej 37 se 3138	El-afbrydere m.v. er flere steder i bygningen ikke lovlige	16.400
340	BUF	Himmel og hav se 3138	Sundbyvestervej 37 se 3138	Der mangler flere dæksler på el-dåser+ lamper.	10.250
341	BUF	Himmelbuen	Møntmestervej 54	Gamle jordforbindelser til VVS-installation	5.125
347	BUF	Høstakken	Høstgildevej 2	FI relæer udskiftes med HPFI	11.275
348	BUF	Kantorparkens Fritidscenter	Kantorparken 4 A	Undersøgelse af el-installationer	10.250
349	BUF	Karens Hus	Bispebjerg Bakke 8	Udførelse af el-sikkerhedstjek	30.750
350	BUF	Kastelsvej Elevhjem	Callisensvej 36	Udskiftning af stofledninger	17.425

Bilag 2, oversigt over planlagte vedligeholdelsesopgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter. Grundbudget 2013. Opstillet i forvaltningsrækkefølge

Rækkefølge	FF	Navn	Adresse	Beskrivelse	Budget
351	BUF	Keldsøvej, Børskovvej, Emdrupvænge insti	Emdrup Vænge 194 A-C: Børskovvej 8: Kels	Termografering af tavle og gennemgang af EL-installation	6.150
354	BUF	Kokkedal og udflytterbørnehaver	Rungsted Strandvej 320 A-B	Udførelse af el-sikkerhedstjek	20.500
363	BUF	Lærkereden & Kastanjen	Erik Ejegods Gade 5 st og 1.	Sikkerhedsgennemgang af El installationer og termografering	11.275
364	BUF	Mamma Mia	Nattergalevej 2-4	Udførelse af el-sikkerhedstjek	7.175
365	BUF	Mini-Ajax	Bavnehøj Allé 32	Børnesikring af trykkontakter	10.250
366	BUF	Ministeriernes Børnehus	Vester Voldgade 123	Ledninger ved hovedtavle fastgøres og afdækkes	2.050
367	BUF	Mosestykkets vuggestue	Mosestykket 5	El-tavle termografering og HPFI relæ	10.250
368	BUF	Myretuen	Amager Fælledvej 51	Overgang mellem ydervægge og terræn kontrolleres (rotter)	5.125
369	BUF	Møllelængens børnehave	Store Møllevej 44	El installationer - Brandfare ved transformator	5.125
371	BUF	Nyropsgade 16 - Nødinstitution	Nyropsgade 16 - Nødinstitution	Udførelse af el-sikkerhedstjek	5.125
372	BUF	Nødinstitution	Sennepshaven 62	El-tavle i værksted	21.525
378	BUF	Præstevængets fritidshjem	Glommensgade 5	Installation af HPFI relæ	5.125
385	BUF	Rødbyvej 4-6	Rødbyvej 4-6	El skab i kælderen	41.000
388	BUF	Samuelsgårdens fritidshjem	Rådmandsgade 31, 2. sal	Opfylder installationen krav om beskyttelse m. HFI/HPFI	10.250
389	BUF	Sankt Annæ Gymnasium	Sjælør Boulevard 135	Montering af HPFI relæ i tavler	53.300
391	BUF	Sct. Stefans fritidscenter	Skodsborggade 6	Sikkerhedscheck af eltavle og øvrige elinstallationer	21.525
392	BUF	Sct. Stefans fritidscenter	Skodsborggade 6	Opfylder installationen krav om beskyttelse m. HFI/HPFI	10.250
393	BUF	Sjælør Boulevard 147-153 institutioner	Sjælør Boulevard 147-153	El-tavler, HPFI	31.775
394	BUF	Skoleholderne	Vigerslev Allé 10	Afdækning af EL-tavle skal lukkes helt af	10.250
395	BUF	Spanager + Udflytterbørnehaver	Spanagervej 14	El-tavle i strygerum	6.150
397	BUF	Spindegården	Traps Allé 15	El-installationer i kælder	41.000
398	BUF	Spindegården	Traps Allé 15	Elektrisk belysning i kælder	23.575
399	BUF	Stefansgårdens børnehave	Hellebækgade 29	Opfylder installationen krav om beskyttelse m. HFI/HPFI	10.250
401	BUF	Stockholmsgave.	Klampenborgvej 135	Gennemgang af el-installationer	105.575
404	BUF	Sundby Asyl	Frankrigsgade 3	Stofledninger	31.775
407	BUF	Sundby Sogns integrerede institution	Oliebladsgade 9	El-installationer	21.525
417	BUF	Sundkirkens menighedsbørnehave	Lodivej 9	Stofledninger	53.300
418	BUF	Thorshave	Artillerivej 61A	Berøringsfare ved EL udtag	Pris beregnes
422	BUF	Tranformereren	Enghave Plads 27	Eldåser ved skure udskiftes/ el-tjek udføres	16.400
423	BUF	Trekanten	Adresse undersøges	Udførelse af el-sikkerhedstjek	5.125
425	BUF	Udflytterbørnehave	Adresse undersøges	Udførelse af el-sikkerhedstjek	21.525
426	BUF	Udflytterbørnehaver	Adresse undersøges	Udførelse af EL-tjek	5.125
427	BUF	Ungehuset og Skramloteket	Norgesgade 3	El-installationer	16.400
431	BUF	Valby vuggestue	Eschrichtsvej 7	Udførelse af el-sikkerhedstjek	10.250
432	BUF	Vandpytten	Spanagervej 14	Lovliggørelse af el-installationer	21.525
433	BUF	Vandpytten	Spanagervej 14	Lovliggørelse af el-installationer	21.525
438	BUF	Ørholm	Ørholmvej 40	Udførelse af el-sikkerhedstjek	7.175
439	BUF	Ålholm Sogns børnehave	Bramslykkevej 36	HFI udskiftning til HPFI	10.250
446	BUF	Bryggens Børne- og Ungdomscenter	Artillerivej 71 A-D	Nødbelysning i sal	17.425
451	BUF	Fritidshjemmet	Sundholmsvej 89-93	Etablering af automatiske dørlukkere	24.600
452	BUF	Fritidshjemmet Strand	Carl Nielsens Alle 8 & 39C	Eftersyn af brandalarm	3.075
453	BUF	FUN	Baldersgade 10	Lovliggørelse af hovedtavle	8.200
454	BUF	FUN	Baldersgade 10	Reparation af stålskydedør (lovliggørelse)	8.200
455	BUF	FUN	Baldersgade 10	Skiltning af flugtveje	6.150
458	BUF	Himmel og hav se 3138	Sundbyvestervej 37 se 3138	Brandsikring mellem kælder og stuen er ikke i orden	10.250
465	BUF	Spindegården	Traps Allé 15	Etablering af brandcelle omkring elevatormotor	58.425
472	BUF	Titania	Titangade 3	Ventilationsanlæg - brandspjæld	10.250

Bilag 2, oversigt over planlagte vedligeholdelsesopgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter. Grundbudget 2013. Opstillet i forvaltningsrækkefølge

Rækkefølge	FF	Navn	Adresse	Beskrivelse	Budget
475	BUF	Ørholm	Ørholmvej 40	Installation af dørpumper	21.525
477	BUF	Boserupvej 86 - "Fritidshjem. Feriekol."	Boserupvej 86	Spildevandsrensning - påbud	288.025
489	BUF	Skoleholderne	Vigerslev Allé 10	Etablering af repos foran dobbeltdør (niveaufri adgang)	16.400
495	BUF	Keldsøvej, Børskovvej, Emdrupvænge insti	Keldsøvej	Sikkerhedstjek af gasvarmere	Pris beregnes
497	BUF	Mosestykkets vuggestue	Mosestykket 5	Overtryksafløb fra VVB føres til gulvafløb	16.400
499	BUF	Thorshave	Artillerivej 69	Skarp genstand i hovedhøjde	5.125
504	BUF	Børne og familie inst.	Vibrantsvej 102	Planlagt kloakreovering	80.000
510	BUF	Sankt Annæ Gymnasium	Sjælør Boulevard 135	Planlagt kloakreovering	1.891.800
511	BUF	Skolen ved Sundet	Kaldæavej 14	Planlagt kloakreovering jf. TV-inspektion. Myndighedspåbud fra Center for Miljø	300.000
512	BUF	Stenurten	Rantzausgade	Planlagt kloakreovering	265.000
3	Flere	Amtsvejen 334	Amtsvejen 334	Murereftergang af skorsten	25.625
4	Flere	Artillerivej 126	Artillerivej 126	Afspærring pga nedfaldsfare af bygningsdele.	205.000
5	Flere	Artillerivej 126	Artillerivej 126	Nedrivning af solafskærmning	58.425
15	Flere	Den Hvide Kødby	Flæsketorvet 1 m.fl.	Bygning 25. Tunneler, betonreovering, alle etaper	2.050.000
16	Flere	Den Hvide Kødby	Flæsketorvet 1 m.fl.	Bygning 25. Undersøgelse af bærende konstruktioner	34.850
17	Flere	Enghavevej 80-82 : Vigerslev Allé 1A	Enghavevej 80-82 : Vigerslev Allé 1A	Renovering af gavltrekan	87.125
18	Flere	Fensmarksgade 65 - 67	Fensmarksgade 65-67	Renovering af murstensøjler ved port	358.750
19	Flere	Flere lejere	Adresse undersøges	Vinduerne er flere steder ved at falde ud.	1.537.500
39	Flere	Kommandocentralen	Enghavevej 82	Vinduer trænger til udvendig vedligeholdelse. Fare for, at vinduer falder ud.	358.750
47	Flere	Leifsgade 35 : Kigkurren 1	Leifsgade 35 : Kigkurren 1	Spær	42.025
48	Flere	Lokalcenter Linde Alle	Linde Allé 40	Opmuring og omfugning af murværket	Pris beregnes
49	Flere	Lokalcenter Linde Alle	Linde Allé 40	stabilisering af fundament	Pris beregnes
50	Flere	Lokalcenter Linde Alle	Linde Allé 40	Tætning og rep. af dæk	Pris beregnes
51	Flere	Løgstørgade 2-4	Løgstørgade 2-4	Renovering af sunket hjørne ved tømrværksted	174.250
58	Flere	Pilegården	Brønshøjvej 17	Eftergang af teglbelægningen på grater	Pris beregnes
59	Flere	Pilegården	Brønshøjvej 17	Eftergang og rep. af skorsten	Pris beregnes
60	Flere	Pilegården	Brønshøjvej 17	Fastgørelse af top	Pris beregnes
61	Flere	Pilegården	Brønshøjvej 17	Udskiftning af sålbænke i skiffer	Pris beregnes
62	Flere	Pilegården	Brønshøjvej 17	Undersøges nærmere	Pris beregnes
63	Flere	Pilegården	Brønshøjvej 17	Undersøges nærmere	Pris beregnes
65	Flere	Rådhuset	Rådhuspladsen	Murværk - Kælder	164.000
66	Flere	Rådhuset	Rådhuspladsen	Revner i rådhusårn	61.500
67	Flere	Sankt Joseph	Griffenfeldsgade 40-44 m. fl.	Reparation af brandmur	51.250
68	Flere	Sankt Joseph	Griffenfeldsgade 40-44 m. fl.	Undersøgelse af dækkenes bæreevne	76.875
80	Flere	Svendborggade 5	Svendborggade 5	Nedrivning og opbygning af nyt opbevaringsskur	35.875
81	Flere	Svendborggade 5	Svendborggade 5	Nedrivning og opbygning af nyt opbevaringsskur	35.875
107	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken	Asfaltbelægning for køkken defekt	153.750
108	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken	Omlægning af belægning på brandvej	153.750
109	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken	Opretning af fliseareal	205.000
110	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken	Opretning af terræn	102.500
144	Flere	Lokalcenter Linde Alle	Linde Allé 40	opretning	Pris beregnes
145	Flere	Lokalcenter Linde Alle	Linde Allé 40	Udskiftning af elefantrist	Pris beregnes
146	Flere	Lokalcenter Linde Alle	Linde Allé 40	Undersøges nærmere	Pris beregnes
153	Flere	Pilegården	Brønshøjvej 17	Udskiftning af samling	Pris beregnes
154	Flere	Pilegården	Brønshøjvej 17	Udskiftning af sten	Pris beregnes
156	Flere	Rigensgade 36 : Suensonsgade 65	Rigensgade 36 : Suensonsgade 65	Reparation af defekt gulv. Ulykkesrisiko.	53.300
158	Flere	Rådhuset	Rådhuspladsen	Gangbroer på tag	307.500

Bilag 2, oversigt over planlagte vedligeholdelsesopgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter. Grundbudget 2013. Opstillet i forvaltningsrækkefølge

Rækkefølge	FF	Navn	Adresse	Beskrivelse	Budget
159	Flere	Rådhuset	Rådhuspladsen	Udskiftning af gangbroer på tag	102.500
179	Flere	Baghuset	Amagerbrogade 92	Renovering af rækværk omkring børnehavens terrasse	35.875
182	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken	Faldsikring	58.425
183	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken	Faldsikring	58.425
184	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken	Faldsikring	58.425
185	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken	Faldsikring	58.425
186	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken	Faldsikring	58.425
187	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken	Faldsikring	58.425
188	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken	Faldsikring	58.425
189	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken	Faldsikring fra tag	51.250
200	Flere	Hans Knudsens Plads 3	Hans Knudsens Plads 3	Reparation af betonpuds + rækværker	238.825
201	Flere	Hans Nansens Gaard	Nyropsgade 1	Rækværk ved altangang	230.625
211	Flere	Musvågevej	Musvågevej 24	Montering af ca. 3 m. gelænder m. aftagelig låge på rampe.	10.250
222	Flere	Ørnevej 53-55	Ørnevej 53-55	3 m. jerngelænder med låge	10.250
247	Flere	Hans Nansens Gaard	Nyropsgade 1	Ståltrekanter der bærer ståltrappe mod bygning B	36.900
252	Flere	Jyllandshuse	Hanstholmvej 2-4 m. fl.	Etablering af udv. trappe inkl. gelænder fra personalerum	8.200
257	Flere	Labyrinten	Skjællø Boulevard 77	Reparation af gelænder ved kældertrappe	6.150
258	Flere	Leifsgade 35 : Kigkurren 1	Leifsgade 35 : Kigkurren 1	Ulovlig trappe	8.200
262	Flere	Lokalcenter Linde Alle	Linde Allé 40	Overfladebehandlig af ståltrapper	Pris beregnes
263	Flere	Lokalcenter Linde Alle	Linde Allé 40	Reparation af beton på trappevange og trappetrin	Pris beregnes
264	Flere	Marengovej 23	Marengovej 23	Fællestrappe i træ ved bagindgang er meget glat	8.200
273	Flere	Pallesvej 74-76	Pallesvej 74-76	Klinker på udv trappe udskiftes	42.025
278	Flere	Svendborggade 5	Svendborggade 5	Renovering bagtrappe	153.750
307	Flere	Dalvangsvej 108	Dalvangsvej 108	Etablering af HPFI-anlæg	10.250
309	Flere	De fire birke og Blindeinstituttet	Rymarksvej 1 m. fl.	Ulovlige elinstallationer	33.825
310	Flere	Den Brune Kødbj - Fælles	Kvægtorvet 11 m. fl.	Bygning 75. Udendørslamper på bagsiden mangler fastgørelse	41.000
311	Flere	Den Hvide Kødbj	Flæsketorvet 1 m.fl.	Lovliggørelse af tunnelbelysning	730.825
312	Flere	Den Hvide Kødbj	Flæsketorvet 1 m.fl.	Lovliggørelse af tunnelbelysning	728.775
321	Flere	Enghavevej 80-82 : Vigerslev Allé 1A	Enghavevej 80-82 : Vigerslev Allé 1A	Opsætning af ny EL-tavle	42.025
322	Flere	Enghavevej 80-82 : Vigerslev Allé 1A	Enghavevej 80-82 : Vigerslev Allé 1A	EL-sikkerhedsgennemgang	31.775
324	Flere	Fix-Karréen	Jagtvej 105 D	El-tjek	5.125
325	Flere	Forlandet 29	Forlandet 29	Hovedtavle og kabler i jord	20.500
335	Flere	Hans Nansens Gaard	Nyropsgade 1	Elinstallationer	61.500
353	Flere	Klode	Adresse undersøges	Lovliggørelse af el-installationer	21.525
358	Flere	Kvisten	Gartnergade 15	El-anlæg generelt	31.775
361	Flere	Leifsgade 35 : Kigkurren 1	Leifsgade 35 : Kigkurren 1	Elinstallationer	53.300
362	Flere	Leifsgade 35 : Kigkurren 1	Leifsgade 35 : Kigkurren 1	Elinstallationer	5.125
379	Flere	Rantzausgade 48	Rantzausgade 48	El-tavler - sikring ved automatisk afbrydelse -HPFI	26.650
380	Flere	Rantzausgade 48	Rantzausgade 48	Kabelføring til gruppetavler	5.125
381	Flere	Rantzausgade 48	Rantzausgade 48	Oprydning i gamle kabler på loft	5.125
382	Flere	Remisevej 19-21	Remisevej 19-21	Hovedtavle i kælder	34.850
383	Flere	Remisevej 19-21	Remisevej 19-21	Løse elkontakter	23.575
384	Flere	Remisevej 19-21	Remisevej 19-21	El-tavle i teknikrum for ventilation på 1. sal	17.425
386	Flere	Rådhuspladsen 77 : Farvergade 10-12	Rådhuspladsen 77 : Farvergade 10-12	El-installationer gennemgang	Pris beregnes
387	Flere	Rådhuspladsen 77 : Farvergade 10-12	Rådhuspladsen 77 : Farvergade 10-12	HPFI relæ projekt	23.575
419	Flere	Tietgensgade 31	Tietgensgade 31	Udskiftning af El-tavler på Etagerne for indbygning af måler	585.275
420	Flere	Tietgensgade 31	Tietgensgade 31	Uafsluttede el-installationer	23.575

Bilag 2, oversigt over planlagte vedligeholdelsesopgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter. Grundbudget 2013. Opstillet i forvaltningsrækkefølge

Rækkefølge	FF	Navn	Adresse	Beskrivelse	Budget
421	Flere	Tietgensgade 31	Tietgensgade 31	El-tavler	17.425
428	Flere	Utterslevvej 21 A	Utterslevvej 21 A	Udførelse af el-sikkerhedstjek	7.175
437	Flere	Øresundshospitalet	Carl Nielsens Allé m. fl.	Uds kifning af hovedtavle i bunker	1.170.550
441	Flere	Artillerivej 126	Artillerivej 126	Branddøre til trappeopgang	406.925
442	Flere	Artillerivej 126	Artillerivej 126	Branddøre til trappeopgang	405.900
447	Flere	Bystævneparken - hele ejendommen	Bystævneparken	Krav om sprinkleranlæg i affaldsrum	248.358
448	Flere	Danstrupvej-Egebæksvej	Danstrupvej-Egebæksvej	Bradpastaliste af yderdøre, træ	5.996
449	Flere	De gamles by	Nørre Allé m. fl.	Brandtætning af indervægge i kælder	6.150
450	Flere	Frederiksholm	Borgbjergsvej 30 A	Branddør repareres (kan ikke lukke)	5.125
478	Flere	De fire birke og Blindeinstituttet	Rymarksvej 1 m. fl.	Påbud varmeinstallationer	92.250
479	Flere	De fire birke og Blindeinstituttet	Rymarksvej 1 m. fl.	Påbud brugsvand	30.750
480	Flere	De fire birke og Blindeinstituttet	Rymarksvej 1 m. fl.	Påbud vedr lugtgener fra kloak og afløb	30.750
481	Flere	Den Hvide Kødby	Flæsketorvet 1 m.fl.	Lovpligtigt eftersyn på komp. A, B, C, D, E	141.450
482	Flere	Den Hvide Kødby	Flæsketorvet 1 m.fl.	Lovpligtig beholdereftersyn	70.725
483	Flere	Den Hvide Kødby	Flæsketorvet 1 m.fl.	Lovpligtigt beholdereftersyn	70.725
484	Flere	Den Hvide Kødby	Flæsketorvet 1 m.fl.	Lovpligtig eftersyn på varmepumpe	17.425
485	Flere	Den Hvide Kødby	Flæsketorvet 1 m.fl.	Lovpligtigt eftersyn på varmepumpe	17.425
491	Flere	Enghavevej 80-82 : Vigerslev Allé 1A	Enghavevej 80-82 : Vigerslev Allé 1A	Nye trafikspejle ved indkørsel.	9.225
492	Flere	Flora	Carl Nielsens Allé 27	Etablering af sikkerhedslås og bremse på skydedør ved køkke	17.425
505	Flere	Hans Nansens Gård	Nyropsgde	Planlagt kloakreovering	46.500
514	Flere	Tidligere Voldparkens Skole	Kobbelvænget 65	Planlagt kloakreovering	758.700
2	KFF	Amager Kulturpunkt & Bio	Øresundsvej 6	Skifer på gesimser	10.250
7	KFF	Bygning 25 - Den Hvide Kødby	Ingerslevsgade 80	Undersøgelse af bærende konstruktioner	34.850
12	KFF	Christianshavns Beboerhus	Dronningensgade 34	Muret væg i terræn	25.625
13	KFF	Christianshavns Beboerhus	Dronningensgade 34	Undersøgelse af murværk med bindingsværk	25.625
25	KFF	Hovedbiblioteket	Krystalgade 15	Gavlmur (store gård) incl. sokkel	139.400
26	KFF	Hovedbiblioteket	Krystalgade 15	Ventilationskanaler i øverste etage er ved at falde ned.	53.300
29	KFF	Huset i Magstræde	Rådhusstræde 13	Revner i ydervægge, søjle og rust på stålbjælker	46.125
30	KFF	Hyltebjerghallen	Lønstrupvej 5	Opretning af mursten og fuger	Pris beregnes
40	KFF	Korsgadehallen - Idræts- & kulturhus	Korsgade 29	Etablering af nye lofter	76.875
41	KFF	Kraftverket	Valgårdsvej 4-8	Eftergang af murværk (sætningsskader), trapper og lyskasser + omfugning. Dræ	Pris beregnes
42	KFF	Kunsthallen Nikolaj	Nikolaj Plads	Murværk eftergås, tagflader eftergås (løse tagsten), tagrender og nedløb efterg	Pris beregnes
43	KFF	Kvarterhuset Jemtelandsgade	Jemtelandsgade 3	Revner i kælderbjælke	25.625
44	KFF	Kvarterhuset Jemtelandsgade	Jemtelandsgade 3	Udvendigt stål og søjler træ	307.500
46	KFF	Langebro's ramper	Langebro	Vægge - revner	31.775
56	KFF	Nørrebro Teater	Ravnsborggade 3	Renovering/ nedrivning af skorsten	51.250
64	KFF	Rymarksvænges Aktiv Center mm.	Rymarksvej 13	Renovering af 11 stk. murkroner og brandmur	71.750
73	KFF	Stengade 50	Stengade 50	Rep. af rygning inkl. skorsten og flunke	371.050
74	KFF	Sundby Idrætspark	Englandsvej 61	Reparation af murværk på hovedbygning og omklædningsbygning	1.113.150
75	KFF	Sundby Svømmebad	Sundbyvestervej 50	Undersøgelse af limtræskonstruktion	143.500
82	KFF	Teglværksgade 31 - Københavns Jobcenter	Teglværksgade 31	Udbedring af sætningsskader i køkken	102.500
83	KFF	Thorvaldsens Museum	Bertel Thorvaldsens Plads 2	Revner i ud- og indvendige vægge samt lofter.	102.500
84	KFF	Vanløse Idrætspark	Klitmøllervej 20	Montage af sålbænk i skiffer	Pris beregnes
85	KFF	Vanløse Idrætspark	Klitmøllervej 20	Montering af afdækning	Pris beregnes
86	KFF	Vanløse Idrætspark	Klitmøllervej 20	Rep. af revner	Pris beregnes
87	KFF	Vanløse Idrætspark	Klitmøllervej 20	Rustbehandling og overfladrbehandling	Pris beregnes
88	KFF	Vanløse Idrætspark	Klitmøllervej 20	Uds kifning af stern	Pris beregnes

Bilag 2, oversigt over planlagte vedligeholdelsesopgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter. Grundbudget 2013. Opstillet i forvaltningsrækkefølge

Rækkefølge	FF	Navn	Adresse	Beskrivelse	Budget
89	KFF	Vanløse Idrætspark	Klitmøllervej 20	Undersøges nærmere	Pris beregnes
93	KFF	Amager Strand Sejlklub	Amager Strandvej 11Y	Reparation af asfaltbelægning	53.300
96	KFF	Bellahøjhallerne	Bellahøjvej 1-3	Defekt elefantrist over flugtvej fra kælder	8.200
105	KFF	Brønshøj Museum	Brønshøjvej 1	oprettelse af huller	Pris beregnes
106	KFF	Brønshøj Museum	Brønshøjvej 1	oprettelse af luker og udfylning af huller med sand	Pris beregnes
124	KFF	Grøndal Centret	Borups Allé 261	Oprettelse af fald og lunger	Pris beregnes
125	KFF	Grøndal Centret	Borups Allé 261	Brønden bør sænkes	Pris beregnes
126	KFF	Grøndal Centret	Borups Allé 261	Oprettelse af lunger og huller	Pris beregnes
127	KFF	Grøndal Centret	Borups Allé 261	Oprettelse af fliser	Pris beregnes
142	KFF	Københavns Go-Kartbane (bygninger)	Kraftværksvej 10	Oprettelse af belægning ved Langhuset	8.200
173	KFF	Vanløse Idrætspark	Klitmøllervej 20	Etablering af fald og oprettelse af lunger	Pris beregnes
174	KFF	Vanløse Idrætspark	Klitmøllervej 20	Undersøges nærmere	Pris beregnes
192	KFF	Frankrigsgade 35 - Svømmehal	Frankrigsgade 35	Sikkerhed på tag	256.250
204	KFF	Havnebad Copencabana	Ingen adresse	Vedligehold af rækværk	66.625
205	KFF	Helgoland	Amager Strand	Udskiftning af rækværk omkring sydligt bassin	61.500
209	KFF	Københavns Havnebad	Ingen adresse	Fastgørelse af rækværker	82.000
210	KFF	Københavns Havnebad	Ingen adresse	Rækværk og sikringsnet	133.250
216	KFF	Teglværksvej 31 - Københavns Jobcenter	Teglværksvej 31	Etablering af fastgørelsespunkter og faldsikring	76.875
227	KFF	Bellahøjhallerne	Bellahøjvej 1-3	Sikkerhed ved trappe og siddepladser i terræn	25.625
241	KFF	Frankrigsgade 35 - Svømmehal	Frankrigsgade 35	Udbedring af trappe fra skoleomklædning til svømmehal	256.250
242	KFF	Frankrigsgade 35 - Svømmehal	Frankrigsgade 35	Udskiftning af adgangstrappe til svømmehal (...)	307.500
248	KFF	Helgoland	Amager Strand	Udskiftning af skridsikring på trapper	102.500
255	KFF	Korsgadehallen - Idræts- & kulturhus	Korsgade 29	Omlægning af trappe	20.500
282	KFF	Vanløse Idrætspark	Klitmøllervej 20	Rep. af beton	Pris beregnes
286	KFF	Amager Kulturpunkt & Bio	Øresundsvej 6	Gruppe tavle i varmecentral, udskiftning	66.625
293	KFF	Bispebjerg.Kulturcenter	Bispebjerg Bakke 6	etablering af HPFI-relæer	12.300
302	KFF	Christianshavns Beboerhus	Dronningensgade 34	EL-kabler	8.200
303	KFF	Christianshavns Beboerhus	Dronningensgade 34	Udførelse af el-sikkerhedstjek	8.200
305	KFF	Christianshavns Idræts Klub CIK	Bådsmændsstræde 20	Einstallationer	133.250
326	KFF	Frankrigsgade 35 - Svømmehal	Frankrigsgade 35	Einstallationer	410.000
332	KFF	Grøndal Centret	Hvidkildevej 64	Einstallationer akut afhjælpning	128.125
333	KFF	Grønnemosens Omklædningshus	Rismoøvej	Udførelse af el-sikkerhedstjek	46.125
336	KFF	Hellas, fodboldbaner	Engdraget 2	Udførelse af el-sikkerhedstjek	8.200
338	KFF	Hillerødgade Bad	Sandbjerggade 35	Gennemgang for sikring om overholdelse af HPFI	46.125
342	KFF	Hovedbiblioteket	Krystalgade 15	Generel gennemgang af el-armaturer for defekter.	53.300
343	KFF	Hovedbiblioteket	Krystalgade 15	Montering af HPFI-relæer	53.300
345	KFF	Huset i Magstræde	Rådhusstræde 13	Einstallationer	46.125
356	KFF	Kulturhuset Kapelvej 44	Kapelvej 44	Lovliggørelse af el-installationer	48.175
357	KFF	Kunsthallen Nikolaj	Nikolaj Plads 10	HPFI-relæer	71.750
359	KFF	Københavns Go-Kartbane (bygninger)	Kraftværksvej 10	El-installationer	102.500
360	KFF	Københavns Skyttecenter	Selinevej 5	Einstallationer	51.250
373	KFF	Nørrebrohallen - Nørrebro Remise	Bragesgade 5	Installerer af fejlstrømafbrydere	82.000
400	KFF	Stengade 50	Stengade 50	Oprettelse af El-installation	476.625
403	KFF	Suhmsgade 4	Suhmsgade 4	Udførelse af el-sikkerhedstjek	7.175
405	KFF	Sundby Idrætspark	Englandsvej 61	Stofkabler udskiftes	529.925
406	KFF	Sundby Idrætspark	Englandsvej 61	Eltavle i kælder under administrationsbygning udskiftes	73.800
408	KFF	Sundby Svømmebad	Sundbyvestervej 50	Einstallationer	153.750

Bilag 2, oversigt over planlagte vedligeholdelsesopgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter. Grundbudget 2013. Opstillet i forvaltningsrækkefølge

Rækkefølge	FF	Navn	Adresse	Beskrivelse	Budget
409	KFF	Sundbyøster Idrætsanlæg	Parmagade 8	Elinstallationer	25.625
429	KFF	Valby Bibliotek	Annexstræde 2	Gennemgang for sikring af at bekendtg. om HPFI overholdes	41.000
430	KFF	Valby Kulturhus	Valgårdsvej 8	Udførelse af el-sikkerhedstjek	5.125
434	KFF	Vesterbro Svømmehal	Angelgade 4	Elanlæg	256.250
435	KFF	Viborggade 42 mm -Københavns Jobcenter	Viborggade 42 m. fl.	Gennemgang af elinstallationer.	27.163
443	KFF	Bibliotekshuset	Rodosvej 4	skyde branddør	10.250
459	KFF	Hovedbiblioteket	Krystalgade 15	Brandlukning af hul i dæk mellem kælder og etagerne	5.125
460	KFF	Korsgadehallen - Idræts- & kulturhus	Korsgade 29	Brandsikring af dørkarm til trappeopgang	Pris beregnes
466	KFF	Stengade 50	Stengade 50	Reetablering af flugtveje	5.125
467	KFF	Stormgade 20 : H.C. Andersens Boulevard	Stormgade 20 : H.C. Andersens Boulevard	Synlige stålbjælker og stålsøjler i kælder	58.425
473	KFF	Valby Kulturhus	Valgårdsvej 8	Brandlukning af ikke-klassificerede brandlukninger	5.125
474	KFF	Viborggade 42 mm -Københavns Jobcenter	Viborggade 42 m. fl.	Brand beskyttelse af etageadskillelse.	235.750
493	KFF	Havnebad Copencabana	Ingen adresse	Fastgørelsesprincip for landgangsbro til land	23.575
494	KFF	Havnebad Copencabana	Ingen adresse	Fastgørelse af i bund	5.125
496	KFF	Københavns Skyttecenter	Selinevej 5	Luftsværn på alle skydebaner	35.875
501	KFF	Vesterbro Svømmehal	Angelgade 4	Svovlsyre-anlæg	71.750
502	KFF	Øbro-Hallen	Gunnar Nu Hansens Plads 3	Konsulentordning, Kontrol af vandkvalitet m.m., Teknolisk In	13.325
506	KFF	Hovedbiblioteket	Krystalgade 15	Planlagt kloakreovering	87.000
507	KFF	ISB Kulturhus	Islands Brygge	Planlagt kloakreovering	200.000
508	KFF	Karens minde	Thomas Koppels Allé	Planlagt kloakreovering	300.000
509	KFF	Kødbyen etape 6	Ingerslevsgade	Planlagt kloakreovering	2.000.000
513	KFF	Svanemøllehallen	Østerbrogade 240	Planlagt kloakreovering	473.600
515	KFF	Østerbrohuset	Århusgade 103	Planlagt kloakreovering	351.700
1	SOF	18+ enheden, exit & Den Korte Snor	Suhmsgade 4, 3	2 vinduer er ved at gå i skykker med fare for at de falder ned på gaden når man	Pris beregnes
6	SOF	Bocenter Ringbo	Granvej 14	Træbeklædning på altaner i gammel administrationsbygning falder af	Pris beregnes
10	SOF	Center for Udsatte Voksne og Familier	Sundholmsvej 38.B.2 + 3 (delvis)	Vinduer dvs. træværk i meget dårlig stand. Er nogle steder lige ved at falde ud.	Pris beregnes
11	SOF	Center for Udsatte Voksne og Familier	Sundholmsvej 18	Vinduer i meget dårlig tilstand. Er nogle steder ved af falde ud.	Pris beregnes
14	SOF	Dagbehandlingsinstitutionen SOLBAKKEN	Gl.Carlsberg Vej 21	Murværk på facader i hovedhuset og muren ved boldbane falder pusen af.	Pris beregnes
20	SOF	Flinterupgård	Flinterupvej 22	Nedbrydning af vandværk og forsejling af brønd	29.725
21	SOF	Frederiksholm akutinstitution	Glücksvej 2	Loft ved lille bad/køkkenet i stuen er ved at falde ned i depotet	Pris beregnes
45	SOF	Kysten	Rødsandsrevle 2	Kloakreovering	153.750
52	SOF	MultifunC	Sundholmsvej 32	Udskiftning af samtlige vinduer pga risiko glas falder ud af rådne rammer og i ho	410.000
54	SOF	Nærumgadekær 1A	Nærumgadekær 1A	Gesims på hovedbygningens facade, mellem stueetage og 1. sal repareres og sæt	102.500
55	SOF	Nærumgård	Nærum Gadekær 1	Facaderenovering på hovedhus, udkant er ved at falde ned fra 1 sal. (Sikkerheds	256.250
76	SOF	Sundbygård	Røde Mellelvej 52	Overskårne liner i huldæk for dæk over kælder	20.500
77	SOF	Sundholm	Sundholmsvej 6 m.fl.	Undersøgelse af murværk	26.650
78	SOF	Sundholm Generelt	Sundholmsvej 6 m.fl.	Genopretning af skortene (sikkerhedsfare)	1.025.000
91	SOF	Øresundsvej 55 A - Dyvekeambulatoriet	Øresundsvej 55 A	Revner og restarbejder	25.625
92	SOF	Akutinstitutionen Udsigten	Moseskrænten 57	Der er flere gangarealer + taresse område, der ikke er brugbart/farligt pga. løse	10.250
97	SOF	Bocenter Ringbo	Granvej 14	Huller i asfaltbelægninger, mulighed for fald ulykker	Pris beregnes
98	SOF	Bocentret Holme	Cathrinebergvej 5	Omlægning af terrasse der er adgangsvej til have	179.375
99	SOF	Bofællesskabet Genuavej	Genuavej 52.	Udendørs flisebelægning meget ujævn. Også der er der fare for faldulykker.	Pris beregnes
100	SOF	Bostedet Jøns Warmings Vej	Jøns Warmings Vej 56	Flisebelægning	102.500
101	SOF	Bostedet Sjelør	Sjelør Boulevard 155-165	Terrænbelægning, reovering	206.025
102	SOF	Bostedet Sjelør	Sjelør Boulevard 155-165	Terrænbelægning, reovering	205.000
103	SOF	Botilbuddet Rønnebo	Bystævneparken 26/27	Flise belægningen i haven er meget dårlig. Stor risiko for faldsituationer.	25.625
133	SOF	Instituttet for Blinde og svagsynede	Rymarksvej	Flisebelægning i gårdhaven som er anlagt som sansehøve til Instituttets blinde b	Pris beregnes

Bilag 2, oversigt over planlagte vedligeholdelsesopgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter. Grundbudget 2013. Opstillet i forvaltningsrækkefølge

Rækkefølge	FF	Navn	Adresse	Beskrivelse	Budget
134	SOF	Instituttet for Blinde og svagsynede	Rymarksvej	Grundarealhøjden omkring hele IBOSer sunket 5-10 cm, således at brønd og klo	Pris beregnes
148	SOF	Nærumgård & Adashøj	Nærum Gadekær 1-7	Etablering af ny flisebelægning	43.050
149	SOF	Nærumgård & Adashøj	Nærum Gadekær 1-7	Opretning af eksisterende flisebelægning	100.450
150	SOF	Nærumgård & Adashøj	Nærum Gadekær 1-7	Opretning af eksisterende flisebelægning	99.938
151	SOF	Nærumgård & Adashøj	Nærum Gadekær 1-7	Opretning af flisebelægning	82.000
164	SOF	Sundbygård	Røde Mellemvej 52	Kloaker faldet sammen, (4 steder)	205.000
168	SOF	Thorupgården	Thorupsgade 8	I hallen smuldrer flisebelægning, giver risiko for fald	Pris beregnes
193	SOF	Frederiksholm akutinstitution	Glucksvej 2	Hegn omkring institutionen udskiftes	Pris beregnes
214	SOF	Nærumgård & Adashøj	Nærum Gadekær 1-7	Udskiftning af hegn	18.450
225	SOF	Baunegaard	Bavnestedet 201	- Kældertrappe betonrenoveres, hovedhus	8.200
226	SOF	Baunegaard	Bavnestedet 201	Rep af frostsprængte fliser på for- og bagtrappe	3.075
228	SOF	Bofællesskabet Genuavej	Genuavej 52.	Hovedtrappen renoveres. Fliser er faldet af på de nederste trin. Selve fliserne e	Pris beregnes
235	SOF	Ertodeto, Hovedhus JMM	Aggershvilealle 1	Trappe ved hovedindgang og ved skole indgang renoveres snarest, grunnet farli	Pris beregnes
236	SOF	Familieambulatoriet Thoravej	Thoravej 24	Institutionens kældertrappe er i så dårlig stand, at der er risiko for faldulykker p	Pris beregnes
237	SOF	Flinterupgård	Flinterupvej 22	Hovedtrappe: beton ren., belægn. udskiftes	17.425
238	SOF	Flinterupgård	Flinterupvej 22	Hovedtrappe: Flisebelægning repareres	6.150
239	SOF	Flinterupgård	Flinterupvej 22	Kældertrappe vest: betonrenovering	23.575
240	SOF	Flinterupgård	Flinterupvej 22	Kældertrappe øst, div. betonreparationer	6.150
244	SOF	Genuavej 52 m. fl.	Genuavej 52	Etablereing af gelænder ved trappen fra terrassen til haven.	10.250
245	SOF	Genuavej 52 m. fl.	Genuavej 52	Omlægning af terrasse samt flisebelægning ved kældertrappe	25.625
246	SOF	Genuavej 52 m. fl.	Genuavej 52	Skridsikringsbehandling af udv. trapper	5.125
265	SOF	Nærumgadekær 1A	Nærumgadekær 1A	Fastsættelse af gelænder ved kældertrappe til pedelværksted, samt rep./udskift	35.875
266	SOF	Nærumgadekær 1A	Nærumgadekær 1A	Rep. af betontrappe ved køkkenindgang i gård.	30.750
267	SOF	Nærumgadekær 7	Nærumgadekær 7	Rep. Af 2 udv.betontrapper til kælder.	20.500
268	SOF	Nærumgadekær 7	Nærumgadekær 7	Rep. Af 2 udv.betontrapper til kælder.	20.500
269	SOF	Nærumgård & Adashøj	Nærum Gadekær 1-7	Omlægning af stentrappe ved sydvendt gavl	20.500
270	SOF	Nærumgård & Adashøj	Nærum Gadekær 1-7	Udbedring af kældertrappe, trappe, trappesten og lyskasser	153.750
271	SOF	Nærumgård & Adashøj	Nærum Gadekær 1-7	Udbedring af støttemur ved kældertrappe	117.875
272	SOF	Orøstrand (afd. Viskinge)	Kalundborgvej 149	Trappe og gelænder fra første sal ned til branddør skal lovliggøres	25.625
276	SOF	Strandparkcentret	Amager Strandvej 122 A	Ståltrappe	51.250
277	SOF	Sundholm	Sundholmsvej 6 m.fl.	Vedligehold af trappe	16.400
295	SOF	Bostedet Sjelør	Sjelør Boulevard 155-165	Udfør. af el-sikkerhedstjek. Overholdelse af HFI/HPFI afbry	20.500
319	SOF	Egelundshuset	Egelundsvej 10	Montering af HPFI-relæ	5.125
331	SOF	Genuavej 52 m. fl.	Genuavej 52	Gennemgang af el-installationer	5.125
346	SOF	Hørhuset	Hørhusvej 5	Ejendommen mangler HPFI-relæer i alle boliger	21.525
355	SOF	Kollegiet	Gl. Køge Landevej 137	El gennemgang og termografering af eltavle.	20.500
390	SOF	Sct. Annæ Hjem	Skipper Clements Allé 13	El-installationer	79.950
396	SOF	Spaniengade 25	Spaniengade 25	HPFI sikring af el-tavler, stuen og 1. sal	46.125
402	SOF	Stubberupgård	Stubberupvej 4	El-tavler og grupper	41.000
410	SOF	Sundholm	Sundholmsvej 6 m.fl.	Udbedring af farlige berøringsspændinger i EL-installation	2.562.500
411	SOF	Sundholm	Sundholmsvej 6 m.fl.	Rep. af udvendig belysning. Ulovlige installationer	128.125
412	SOF	Sundholm	Sundholmsvej 6 m.fl.	230V ledninger/skabe kontrolleres og fejl tilbagemeldes	85.075
413	SOF	Sundholm	Sundholmsvej 6 m.fl.	El-tavler mangler HPFI-relæer flere steder.	67.650
414	SOF	Sundholm	Sundholmsvej 6 m.fl.	Generel udbedring af el-installation	31.775
415	SOF	Sundholm	Sundholmsvej 6 m.fl.	Der mangler HPFI-relæer	16.400
416	SOF	Sundholm	Sundholmsvej 6 m.fl.	Lovliggørelse af el-ledninger gennem loft + Dæksel på vægdås	12.300
424	SOF	Tycho Brahes Allé 35-37 - Rådg.cent. Am.	Tycho Brahes Allé 35-37	Eftergang af elinstallationer	41.000

Bilag 2, oversigt over planlagte vedligeholdelsesopgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter. Grundbudget 2013. Opstillet i forvaltningsrækkefølge

Rækkefølge	FF	Navn	Adresse	Beskrivelse	Budget
440	SOF	Aflastningsinstitutionen	Kjærstrupvej 24	Brandalarmering, eftergang	6.150
444	SOF	Botilbuddet Rønnebo	Bystævneparken 26/27	Brandvindue på nødudgang på 3. sal i højhuset er bundet fast, med en ledning.	Pris beregnes
445	SOF	Botilbuddet Rønnebo	Bystævneparken 26/27	Der mangler nødbelysning på 3 trappeopgange	Pris beregnes
456	SOF	Gammel Køge Landevej 107	Gammel Køge Landevej 107	forbygning af brandsikkerhed	486.875
457	SOF	Genuavej 52 m. fl.	Genuavej 52	Etablering af brandudgang fra 1. sal	66.625
461	SOF	Lionskollegiet	Tuborgvej 181	Renovering ABA- og AB DL anlæg	458.175
463	SOF	Nærumgård & Adashøj	Nærum Gadekær 1-7	Einstallationer, lynafleder, relæer og skabe	82.000
464	SOF	Orøstrand (afd. Viskinge)	Kalundborgvej 149	Indgangsdør 2, der samtidig er branddør, kan ikke åbnes i tilfælde af brand	18.450
468	SOF	Svanehuset	Carl Niensens Allé 39A	Montering af BS-60 væg og BD -60 dør i fritidshjem mm	92.250
469	SOF	Thorupgården	Thorupsgade 8	25 branddøre og karme er slidt ned	Pris beregnes
470	SOF	Thorupgården	Thorupsgade 8	5 indmurede brandskabe er utætte	Pris beregnes
471	SOF	Thorupgården	Thorupsgade 8	Snedkereftergang af branddøre	15.375
476	SOF	Arildsgård 9-13	Arildsgård 9-13	Opfyldelse af AT-påbud på bl.a. ventilation, vinduer mv.	512.500
486	SOF	Hørhuset	Hørhusvej 5	Køkkenventilationen skal forbedres. Påbud.	158.875
487	SOF	Nærumgård & Adashøj	Nærum Gadekær 1-7	Etablering af dobbeltlem i skorsten ihht lovkrav	7.175
488	SOF	Ove Billes Vej 12 - H.cap.cent. Irlands.	Ove Billes Vej 12	Etablering af rampe ved stue samt gelænder ved hoveddør	12.300
490	SOF	Sundholmsvej 18 og 36	Sundholmsvej 18 og 36	Efterkommelse af AT-påbud om at sikre passende arbejdstemperatur i vinterhal	1.500.000
498	SOF	Nærumgård & Adashøj	Nærum Gadekær 1-7	Varmeinstallationer, to gaskedler og rør	92.250
500	SOF	Tycho Brahes Allé 35-37 - Rådg.cent. Am.	Tycho Brahes Allé 35-37	Eftergang af gasinstallationer	20.500
503	SOF	Blindeinstitutet	Rymarksvej	Planlagt kloakrenovering	600.000
53	SUF	Norges Minde	Strandvejen 119	Revner i døroverligger af letbeton i storkøkken undersøges	10.250
69	SUF	Sankt Kjelds Plads 12 - Hjemmeplejen	Sankt Kjelds Plads 12	Eftergang af mur	46.125
118	SUF	Dortheagården	Frederiksborgvej 77	Opretning af befæstet terræn efter hjulspor	213.200
119	SUF	Dortheagården	Frederiksborgvej 77	Opretning af befæstet terræn efter hjulspor	212.175
139	SUF	Kirsebærhavens Plejehjem	Kirsebærhaven 20	Klinkebelægningen i hovedindgangspartiet er nu på sit (...)	153.750
175	SUF	Vigerslevhus	Vigerslevvej 180	Partiel opretning af flisebelægning omkring bygningen	102.500
202	SUF	Hasselbo - nedlægges	Bystævneparken	Faldsikring	58.425
274	SUF	Plejecentret Hørgården	Brydes Allé 30	Udbedring af udvendig betontrappe	32.800
352	SUF	Kirsebærhavens Plejehjem	Kirsebærhaven 20	Undersøgelse af omfang af manglende el-relæer på el-tavler	30.750
370	SUF	Norges Minde	Strandvejen 119	Der mangler HPFI-relæer i hele bygningen	79.950
374	SUF	Plejecentret Hørgården	Brydes Allé 30	Udskiftning af plastkarme, stikdåser og løse kontakter	826.150
375	SUF	Plejecentret Hørgården	Brydes Allé 30	Nødstopbelysning	10.250
376	SUF	Plejecentret Hørgården	Brydes Allé 30	HPFI-relæ slår ud	53.300
377	SUF	Plejecentret Sølund	Ryesgade 20	Installation af HFI/HPFI i lejligheder i nr. 16 og 18	1.061.900
436	SUF	Vigerslevhus	Vigerslevvej 180	Sikkerhedsgennemgang af elinstallationer	10.250
462	SUF	Norges Minde	Strandvejen 119	Brandalarmeringsanlæg er forældet og ingen reservedele	102.500
31	TMF	Islands Brygge 35 - 37	Islands Brygge 35 - 37	Facaderenovering af betonen mod revner og blotlagt armering	768.750
32	TMF	Islands Brygge 35 - 37	Islands Brygge 35 - 37	Tårn	53.300
27	ØKF	Hovedbrandstationen	H.C. Andersens Boulevard	Dæk i garage	30.750
28	ØKF	Hovedbrandstationen	H.C. Andersens Boulevard	Dæk over fyrrum	205.000
141	ØKF	Københavns Brandvæsen, station F	Fælledvej 20A	Belægning i brandgård	512.500
152	ØKF	Ottiliavej 1-3 : Gammel Køge Landevej	Ottiliavej 1-3 : Gammel Køge Landevej	Gulvbelægning, støbeasfalt slipper betondæk	529.925
169	ØKF	Tomsgårdens Brandstation	Frederikundsvej 83 B	Gårdbelægning er hullet. Er meldt adskillige gange.	102.500
256	ØKF	Københavns Brandvæsen, station V	Enghavevej 168-170	Reparation af indgangstrapper (jf. Tilstandsrapport 2009)	102.500
344	ØKF	Hovedbrandstationen	H.C. Andersens Boulevard	Eftersyn af el-installation og mindre rep.	30.750
TOTAL					59.821.564