


Trafiksikkerhed ved Margretheholm Bilag 1 – aktuel situation



Det med gult markerede område er blevet afspærret. Cyklister og fodgængere benytter stien markeret med rød pil.



Stiudmunding i Refshalevej. Stien skråner ud i Refshalevej. Plakatreklame ses til venstre i billedet.