

BILAG 1

ANSØGNINGER 2014	Ejerforhold	Energimærke (fra/ til)	Støtteberettigede arbejder (se uddybning i bilag 2)	Kontant tilskud	Bidrag til Byggeskade-fonden	Genhusning	Rammetræk	Indfasningsstøtte	
1	Nattergalevej 22-30	AB	D→C	Nyt tag samt isolering af tag og kviste samt regnvandsopsamling. Udskiftning/energioptimering/ lydisolering af vinduer. Isolering af etageadskillelse med kælder/loft	1.509.306	67.919	0	788.612	0
2	Uglevej 17-23 / Ørnevej 80-82	EF	D→C	Isolering af kælder/fundament/ etageadskillelse mod kælder og loft. Udskiftning af varmeanlæg. Isolering af vinduesbrystninger og varmerør. Ny cirkulationspumpe til energibesparende.	1.933.291	86.998	0	1.010.144	0
3	Ørnevej 36 / Tranevej 19	AB	D→C	Etablering af 7 badeværelser. Isolering af gavl. Udskiftning/maling af vinduer. Diverse isoleringsarbejder i henhold til energimærkerapporten.	1.467.293	66.028	1.050.000	1.291.661	0
4	Falkevej 1-3 / Nrd. Fasanvej 241	AB	D→C	Tætning af facade og isolering af gavl. Udskiftning af vinduer. Udskiftning/energioptimering af udvendige døre.	760.129	34.206	0	397.168	0
<b>Udgifter i alt</b>				<b>5.670.019</b>	<b>255.151</b>	<b>1.050.000</b>	<b>3.487.585</b>	<b>0</b>	
<b>Samlede forventede udgifter</b>		Kontant tilskud inklusive BvB, indfasningsstøtte og genhusning		<b>5.925.170</b>					